


Инструкция по исправлению проблем с Wi-Fi после выхода из спящего режима (серия R)

1 способ. Установить драйвер «**WiFi-22.220.0-Driver64-Win10-Win11.exe**» из архива

2 способ. Перейдите в **Пуск → Служебные → Windows → Панель управления → Диспетчер устройств → Сетевые адаптеры → Intel Dual Band Wireless-AC 7265**



→ Нажмите правой кнопкой мыши по Intel Dual Band Wireless-AC 7265 → Обновить драйвер → Найти драйверы на этом компьютере



← Обновить драйверы — Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265

Как вы хотите провести поиск драйверов?

→ Автоматический поиск драйверов

Windows выполнит поиск оптимального драйвера на компьютере и установит его на устройство.

→ Найти драйверы на этом компьютере

Поиск и установка драйвера вручную.

Отмена

→ **Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере**



← Обновить драйверы — Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265

Поиск драйверов на этом компьютере

Искать драйверы в следующем месте:

C:\Users\Пользователь\Documents

Обзор...

☒ Включая вложенные папки

→ **Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере**

В этом списке перечисляются все доступные драйверы, совместимые с данным устройством, а также драйверы для устройств той же категории.

Далее

Отмена

→ Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (Microsoft) → Далее.



По окончании установки драйвера перезагрузите ноутбук.